

# 東武50000系50090型TJライナー製品 不具合と対応のご案内

お客様各位

前略

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社より6月に発売させていただきました完成品モデル  
「(品番4201) 東武50000系50090型TJライナー基本6両編成セット(動力付き)」  
におきまして、中間車56091形の床下機器パーツの取り付けに誤りがございました。  
お客様には深くお詫び申し上げます。

つきましては、正規の床下一式(台車含む)を発送させていただきますので、お手元の製品の床下一式とお取り替え願います。


なお、店頭での対応済製品には車両ケース背面に「対応済」である印をいたします。

## 56091形床下機器(ケースの上から5番目の車両)

誤



正



お客様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

略儀

2011年7月22日

株式会社グリーンマックス

記

お申し込み方法

①FAXでのお申し込み

下記に必要な事項をご記入いただき、弊社宛ファックスへお送り願います。

お送り先

FAX: 042 (850) 1141

(フリガナ) 御名前	氏	名
御住所	〒	
御電話番号		
御購入数	個	

②メールフォームでのお申し込み ※7月23日(土) 午前10時より受付予定です。  
弊社ホームページ内のお申し込みフォームに必要な事項を入力し、送信をお願いいたします。  
対応期限: 2011年12月31日まで

※ 7月28日までにお送りいただきました分は、8月3日より順次発送いたします。

本件に関するお問い合わせ先

TEL: 03 (5943) 1715

以上